

АКТ

обследования инженерно-технической укрепленности и антитеррористической устойчивости
"11" августа 2020 г.

г. Новоалтайск

Объект образования: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 13 «Дюймовочка»

Комиссией в составе:

Администрация г. Новоалтайска Зам. главы администрации г. Новоалтайска Михайлова Т.Ф.
КОА г. Новоалтайска Председатель Фёдоров В.Н.
ОМВД РФ по г. Новоалтайску Зам. начальника полиции подполковник полиции Зайков А.А.
ОВО по г. Новоалтайску Врио начальника ОВО старший лейтенант полиции Шехтель С.Г.
ТО №8 ГПН по г. Новоалтайску и районов Дознаватель ОД ТОНД и ПР№8 УНД и ПР ГУ МЧС
России по Алтайскому краю капитан внутренней службы Харламова Н.А.

В присутствии представителей объекта образования Садоха Марины Анатольевны.

Проведена проверка объекта, в ходе которой установлено:

1. Руководитель объекта: Садоха Марины Анатольевны,
2. Руководитель службы безопасности объекта: нет
3. Организация находится в ведении: КОА г. Новоалтайска

(указывается полное название головного предприятия, холдинга и т.д.)

4. Сооружения, граничащие с объектом: жилые частные дома

5. Краткая характеристика объекта:

а) место расположения ул. Белоярская, д. 197

б) площадь/протяженность объекта -----

в) этажность 1

г) телефонизация объекта 38-3-07

(вид телефонной связи, наличие АОН)

д) наличие быстрой связи с отделом внутренних дел КТС ОВО

е) численность сотрудников 19 численность обучающихся 66,

5.1. Общее число входов (выходов) на обследуемом объекте 4 (3 пластиковых 1 деревянные),
из них:

а) для общего пользования 1 б) для служебного пользования 3

5.2. Наличие автостоянок нет

6. Техническая укрепленность объекта:

6.1. оконные проемы не укреплены металлическими решетками

(количество, укреплены /не укреплены технически)

6.2. наличие наружного освещения на территории объекта и по внешнему периметру, его состояние имеется, находится в исправном состоянии

(общая оценка)

6.3. наличие ограждения по периметру, его состояние имеется, с ул. Белоярская высота 1,80см.
соответствует. По тыльной стороне территории 1,20см. не соответствует.

7. Состояние противопожарной безопасности: удовлетворительное

(общая оценка)

7.1. лицо, ответственное за противопожарную безопасность: Тренева И.Е тел.38-3-07

(указывается занимаемая должность, ФИО, рабочий телефон)

7.2. наличие пожарной сигнализации имеется ее состояние исправное на пульт ЧОО «Фортис-Н»

(автономно, с выводом на пульт, прочие способы)

7.3. наличие средств пожаротушения, их вид и количество огнетушители, 3 шт. марки ОП-3

8. Технические средства охраны:

8.1. наличие охранной сигнализации нет ее состояние -----

8.2. наличие тревожной сигнализации имеется, КТС выведена на пульт ОВО

(указывается ОВО, ЧОП, СБ)

8.3. Видеонаблюдение имеется, наружные по периметру 5 камеры, 3 внутренних

(что контролируется, где установлена записывающая аппаратура)

8.4. наличие средств металлообнаружения нет, их состояние нет

9. Охрану объекта осуществляет (помощник администратора- сторож)

(ОВО, ЧОП, СБ)

10. Количество лиц, задействованных на физической охране объекта 1

(среднесуточное)

12. Наличие систем оповещения (громкоговорящих устройств) есть (звуковая)
13. Наличие инструкций по действиям персонала при ЧС имеются в наличии
14. Наличие нормативного документа, определяющего ответственного за обеспечение безопасности на объекте и его помещениях имеется
15. Наличие документов, подтверждающих обучение и сдачу соответствующих экзаменов руководящим персоналом обследуемого объекта по вопросам антитеррористической безопасности: имеется

16. Пропускной режим, осуществляется сотрудником из числа персонала

17. Дата проведения предыдущей проверки объекта 3 квартал 2019года

18. Основные недостатки, выявленные предыдущей проверкой : 1. По тыльной стороне территории высота ограждения 1,20см., не соответствует. 2. Отсутствует система экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (согласно ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).
 Принятые меры по устранению ранее выявленных недостатков: Подана заявка в КОА на выделение денежных средств.

19. Организация работы по предупреждению террористических актов на объекте ограничено соответствует
(соответствует, ограничено соответствует, либо не соответствует предъявленным требованиям)

20. Готовность органов управления, систем управления, связи, оповещения и информирования к действиям при совершении террористических актов: ограничено соответствует
(соответствует, ограничено соответствует, либо не соответствует предъявленным требованиям)

21. Подготовка персонала по вопросам защиты от террористических актов ограничено соответствует
(соответствует, ограничено соответствует, либо не соответствует предъявленным требованиям)

22. Настоящей проверкой установлено, что: 1. По тыльной стороне территории высота ограждения 1,20см., не соответствует. 2. Отсутствует система экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (согласно ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).

(указывается сведения о выявленных недостатках и замечаниях)







- Для устранения отмеченных недостатков предлагается выполнить:
1. Оборудовать объект системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (согласно ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).
 2. Ежедневно проверять исправность кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) совместно с ПЦН (пультом). Вести ежедневный учет проверок тревожной сигнализации в специальном журнале/тетради (Дата, Время; Ф.И.О. проверяющего; № диспетчера пульта; Отметка об исправности или неисправности). При обнаружении неисправности - дать заявку на электромонтера в обслуживающую организацию. Срок исполнения - постоянный.
 3. Соблюдать инструкции для пользования средствами сигнализации. Не допускать к приборам посторонних лиц. Срок исполнения - постоянный.
 4. Рекомендуется установить окрашивающую химловушку в помещениях с ценными предметами.
 5. Установить цельное ограждение по периметру территории высотой не менее 1м.50см.
 6. Рекомендуется осуществлять охрану объекта специализированными охранниками.

23. Категория диверсионно-террористической уязвимости организации (объекта) по степени средняя
(высокая, средняя, низкая)

24. Оценка достаточности мероприятий по физической защите и охране объекта от существующих и прогнозируемых диверсионных и террористических угроз внутреннего и внешнего характера ограничено соответствуют
(соответствует, не соответствует, ограниченно соответствует)

Подписи членов комиссии:

Администрация
 КОА
 ОМВД РФ по г. Новоалтайску
 ОВО по г. Новоалтайску
 ТО №8 ГПН по г. Новоалтайску и районов

	/ Михайлова Т.Ф./
	/ Фёдоров В.Н./
	/ Зайков А.А./
	/ Шехтель С.Г./
	/ Харламова Н.А./
	/ Садох М.А. /

С актом ознакомлены: Руководитель организации